




professional

Gleitschiene für Steuerkette

passend für

VW | Škoda | Seat 1.2 12V-Motoren (AZQ, BME, BZG)



PROBLEM

Die Steuerkette springt über, obwohl alle Komponenten sachgemäß montiert sind. Die überspringende Kette kann einen unrunder Motorlauf verursachen und bis zu einem Motorschaden führen.

URSACHE

Seitens des Fahrzeugherstellers wurde eine zu kurze Gleitschiene verbaut (siehe Bild 2). Das hat zur Folge, dass die Kette unter ungünstigen Belastungen, wie z.B. beim Startvorgang oder Abstellen des Motors, überspringen kann.

LÖSUNG

Die Gleitschiene wurde angepasst. Diese ist nun länger und gewährleistet folglich unter allen Bedingungen eine einwandfreie Führung der Kette und verhindert das Überspringen.

Empfehlung: Erneuern Sie beim Austausch von Steuerketten generell alle Komponenten (wie z.B. Gleitschienen, Riemenspanner, evtl. Zahnräder), um eine einwandfreie Funktion über die gesamte Lebensdauer zu gewährleisten.



SWAG Nr. 99 12 5467

Vergl. Nr. 03E 109 469

ACHTUNG

Steuerketten, Gleitschienen und Kettenspanner reagieren sehr empfindlich auf falsche Motoröle. Die Verwendung von nicht freigegebenen Motorölen führt häufig zu Schäden an diesen Bauteilen und kann vorzeitige Ausfälle hervorrufen. Weisen Sie auch Ihren Kunden darauf hin, dass nur vom Hersteller freigegebene Öle nachgefüllt werden sollten!